

VERBALE DI AGGRAVAMENTO DELLA SOMMA URGENZA
IP "G. MARCONI" SAN GIOVANNI VALDARNO art.140 D.lgs 36/2023

Come esposto nel verbale di somma urgenza del giorno 05/09/2023, si è ritenuto necessario ed urgente intervenire immediatamente mediante l'attivazione di un servizio di indagini ed ispezioni su solai, controsoffitti e altri elementi appesi, in maniera tale da avere nel più breve tempo possibile, la possibilità di capire la situazione del complesso scolastico.

La Securing srl di Firenze aveva dato disponibilità per un intervento immediato e ha svolto le indagini rapidamente nei giorni immediatamente successivi all'evento. In data 15/09/2023, con protocollo GE2023/0024489 la Sicuring ha fornito un report consistente in una relazione esplicativa e descrittiva delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti, corredata dalle planimetrie dei locali con individuazione delle classi di rischio. Il report è servito a capire quali locali possono essere utilizzati e quali hanno bisogno di intervento.

La spesa complessiva per le indagini e per la relazione finale è di € 4.000,00 oltre iva, per un importo complessivo di € 4.880,00, iva compresa, come da preventivo allegato.

Successivamente ai risultati delle verifiche, che hanno evidenziato problematiche legate agli elementi non strutturali in molti dei locali scolastici, è stata contattata la ditta Etruria Sicurezza srl di Monte San Savino per attivare la fornitura e messa in opera di reti di protezione dalla caduta dall'alto di materiale.

Insieme all'intervento dell'Etruria Sicurezza è stata contattata la SCC CONSAIE di Arezzo per intervenire, tramite una loro impresa consorziata, sulla parte di controsoffitto caduto, provvedendo alla demolizione anche nelle porzioni rimaste ancora agganciate e alla risistemazione dell'intradosso del solaio.

Tutto ciò premesso il sottoscritto tecnico, congiuntamente al Responsabile del Servizio, dichiara che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. n° 140 del Decreto Legislativo n° 63/2023 e pertanto redige il presente verbale.

Per dare una risposta immediata almeno ad una parte di studenti dell'Istituto, si stanno cercando nel territorio vicino locali idonei ad accogliere un indirizzo scolastico, per il periodo di



tempo necessario ai lavori.

Il Quadro Economico presunto è il seguente:

LAVORO/SERVIZIO	DITTA		IMPORTO
<i>Indagini/verifiche</i>	<i>Sicuring srl</i>		4.880,00
<i>Installazione reti sicurezza</i>	<i>Etruria Sicurezza srl</i>		130.000,00
<i>Lavori edili</i>			7.500,00
<i>Affitto</i>			10.000,00
TOTALE			152.380,00

San Giovanni Valdarno, lì 18/9/2023

Il Tecnico

Cristina Ensoli

Il Responsabile del Servizio

Geom. Vinicio Gerli