Tabella sintesi alienazioni 2023 ALLEGATO 2)										
SCHEDA	TIPO	VEICOLO/ATTREZZATURA	TARGA	VALORE A BASE ASTA	CILINDRATA	ALIMENTAZIONE	KM PERCORSI	STATO DELLA CARROZZERIA	STATO DELLA MECCANICA	DATA IMMATRICOLAZIONE
8	RIMORCHIO	ELLEBI 1000	AR008865	€ 720,00	-	-	-	buone condizioni	buone condizioni	31/05/89
SCHEDA	TIPO	UBICAZIONE	QUANTITA'	VALORE A BASE ASTA	DIMENSIONI			DESCRIZIONE DI DETTAGLIO		STATO DI CONSERVAZIONE
12	ELEMENTI SCATOLARI IN CLS	S.P. 78 VAR. 1 delle Balze – Km. 1+900 – comune di Terranuova Bracciolini	6	€ 2.000,00	Misure esterne: mt. 3,40x2,40 profondità mt. 2,10 – Misure interne: 3,00x2,00 profondità mt.2,10			Scatolari in calcestruzzo per tombini stradali		Buono – seminuovi
13	NEW JERSEY IN CLS	S.R. 69 VAR. 3 – Km. 11+540 pressi Ponte Leonardo – comune di Montevarchi	14	€ 1.000,00	Lunghezza: mt. 6,00 – Altezza mt. 1,00 – Base larghezza mt. 0,60			n. 11 elementi centrali + n. 3 elementi di avvio di new jersey stradali in calcestruzzo		Usati – discrete condizioni
14	SCATOLARE IN CLS	S.R. 69 VAR. 3 – Km. 11+540 pressi Ponte Leonardo – comune di Montevarchi	60+1	€ 400,00	Cubi in cls: circa mt. 0,80x0,80x0,80 – Scatolare in cls mt. 2,40x2,40 profondità mt. 2,10			n. 60 cubi in cls + 1 scatolare per tombini stradali		Usati – discrete condizioni

Il Responsabile Il Tecnico

Dr. Nicola Massimiliano Visi Geom. Michele lotini